

АКТ
испытания оборудования детских игровых и спортивных площадок
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Каргасокский детский сад №3»
636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, 5

от «15» мая 2025г.

Комиссия в составе: председателя Жирнова Н.И. - заведующий ,
и членов комиссии: Вершинина Н.В.- старший воспитатель;
сысолина Ю.А. – заведующий хозяйством.

На спортивной площадке спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

Шведская стенка 1 шт., каждая перекладина находится под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

Гимнастическая скамейка 1 шт. под нагрузкой 150 кг

Кольцевой туннель под нагрузкой 120 кг

Стационарное баскетбольное кольцо 2 шт

визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой .

Заключение:

1. После снятия нагрузки, повреждения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах сочленения люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно закручены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным нормам
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Подпись членов комиссии: _____ Жирнова Н.И.
_____ Вершинина Н.В.
_____ Сысолина Ю.А.,

« 15» мая 2025 г.

636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, 5
(наименование образовательной организации, адрес)

Комиссия в составе: председателя Жирнова Н.И. - заведующий ,
и членов комиссии: Вершинина Н.В.- старший воспитатель;
Сысолина Ю.А. – заведующий хозяйством.

1. Наличие ограждения по периметру спортивной/детской площадки имеется

2. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:
волейбольная (есть, нет) _____ м2, состояние и пригодность к эксплуатации _____

баскетбольная (есть, нет) 60 м2, состояние и пригодность к эксплуатации хорошее, пригодно

футбольное поле (есть, нет) 60 м2, состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное, пригодно

полоса препятствий (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации удовлетворительное, пригодно

прыжковая яма (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации _____

беговая дорожка (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации пространства для бега достаточно

Указать наличие других площадок и их состояние В наличии имеется 2 игровых площадки для младшего и старшего возраста. недостаточно песка в песочницах

Бревно в хорошем состоянии, установлено надежно
перекладина(ы) в хорошем состоянии, установлено надежно
канат для лазания 6 м. нет
брусья нет
рукоход (стенка альпинистская) в хорошем состоянии, установлено надежно
лабиринт (кольцевой тоннель) в хорошем состоянии, установлено надежно
шведская стенка в хорошем состоянии, установлено надежно
волейбольные стойки и сетка нет
баскетбольные щиты в хорошем состоянии, установлено надежно
ворота (какие указать, кол-во) в хорошем состоянии, установлено надежно
нестандартное оборудование: трибуны спортивные, игровой комплекс для детей 3-6 лет,
игровой комплекс для детей от 6 лет, игровой элемент «Беседка», игровой элемент
«Вертолет», игровой комплекс «Корабль», теневой навес, качалка «балансир» на пружине,
качалка «балансир», столик со скамейками, спортивный элемент «Мишень», спортивный

элемент «Шведская стенка», спортивный элемент «Змейка», спортивный комплекс от 2 до 6 лет «Мостик»

(В соответствии с требованиями правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденных Министерством образования РФ).

4. Наличие освещения (есть, нет) есть

5. Тип покрытия спортивной/детской площадки (газон, утрамбованный грунт, асфальт, другое покрытие - указать) утрамбованный грунт + песок

6. Санитарно-гигиеническое состояние спортивной/детской площадки хорошее

7. Наличие теневых навесов (для муниципальных дошкольных образовательных учреждений) имеются

8. Наличие песочниц и соответствие их требованиям СанПиНа 2.4.1.2660 – 10 (п.3.13) не имеются.

9. Охрана объекта охраняется

10. Журнал регистрации травматизма с указанием причин (имеется, не имеется) _____

11. Наличие актов испытания спортивного и прочего оборудования, находящегося на территории площадки (да, нет), указать, кем и когда проведены испытания имеются, комиссией ДОУ - приказ № 58 от 14.05.2025

12. Наличие журнала испытаний спортивного и прочего оборудования, находящегося на территории площадки (да, нет), указать, кем и когда проведены испытания имеется, испытания проведены ответственными лицам, назначенными приказом

13. Аптечка имеется – укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.

14. Замечания и рекомендации замечаний нет

На основании осмотра спортивной/детской площадки и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивную/детскую площадку и оборудование МБДОУ «Каргасокский д/с 3» готовыми (не готовыми) к учебному 2024-2025 году

Подпись членов комиссии:

Жирнова Н.И.

Вершинина Н.В

Сысолина Ю.А.

«15» мая 2025г.

Приложение 1 к Акту
осмотра и проверки оборудования
детских игровых и
спортивных площадок

Список лиц, ответственных за обеспечение исправного и безопасного технического
состояния оборудования на детских игровых и спортивных площадках

№ п/п	ФИО	Должность	Номер и дата приказа о назначении
1.	Жирнова Н.И.	Заведующий	Приказ № 58 от 14.05.2025
2.	Вершинина Н.В.	Старший воспитатель	Приказ № 58 от 14.05.2025
3	Сысолина Ю.А.	Заведующий хозяйством	Приказ № 58 от 14.05.2025